Утверждено
Приказом № 44 от 30.11.2018 г

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: **объект образования**
1.2. Адрес объекта **399675 Липецкая область, Краснинский район, п. Лески, ул. Мира, д.7**
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этажей, **420** кв.м
- наличие прилегающего земельного участка: **да; общая площадь земельного участка – 2694,35 кв. м**
1.4. Год постройки здания **1970,** последнего капитального ремонта – **2017 – 2018 гг**;
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **-**
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Ромашка» п. Лески Краснинского района Липецкой области, МБДОУ детский сад «Ромашка» п. Лески**
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **399675 Липецкая область, Краснинский район, п. Лески, ул. Мира, д.7**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: **дошкольное образование.**

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: нет
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: **500 м**
3.2.2 время движения (пешком): **5 мин**
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да,**

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые;** регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **нет**
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная*;* **нет**
3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть**, нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	*ДУ*
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	*ДУ*
4	с нарушениями зрения	*ВНД-И*
5	с нарушениями слуха	*ВНД*
6	с нарушениями умственного развития	*ВНД-И*

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	*ДП-И (Г,У,О), ВНД-И (С, К)*
2	Вход (входы) в здание	*ДП-И (О Г, У), ВНД-И (, С, К)*
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	*ДУ-И (О, Г, У,) ВНД-И (С, К)*
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	*ДУ-И (У, О, К,) ВНД-И, ДУ(Г, С,)*
5	Санитарно-гигиенические помещения	*ДП-И (У, Г), ВНД-И (О, С, К)*
6	Система информации и связи (на всех зонах)	*ДУ-И (У, К,О), ВНД-И (Г,С)*
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	*ДП-И (Г,У,О), ВНД-И ,ДУ(С, К)*

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан условно доступным для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с умственными нарушениями, для инвалидов, передвигающихся на креслах колясках; временно недоступным для инвалидов с нарушениями слуха, для инвалидов с нарушениями зрения,

Доступность объекта может быть обеспечена при организации обучения специалистов, по оказанию необходимой квалифицированной помощи МНГ (знание специфики различных групп инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещений, на прилегающих территориях; умение использовать специальную технику при оказании помощи МНГ),

Для обеспечения **полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями** необходимо разместить информацию об объекте и оказываемых им услугах простыми, доступными словами (фразами).

Для обеспечения **условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха** необходимо организовать сурдоперевод и/или другие технические средства адаптаций при оказании услуг.

Для обеспечения **условной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках,** требуется организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях.

Обеспечение доступности **для инвалидов с нарушениями зрения** на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит **условную доступность объекта.**

По функциональным зонам рекомендуется выполнение следующих мероприятий-

Территория, прилегающая к зданию (участок):

отремонтировать подходы к объекту (установить декоративное ограждение выполняющее направляющую функции, устранить неровности дороги); снизить высоту бортового камня в местах пересечения тротуара с проезжей частью; выделить места отдыха (установить скамейки), выделить места для парковки инвалидов, обозначить их соответствующими международными символами.

Вход (входы) в здание:

двери оборудовать доводчиком с задержкой автоматического закрывания не менее 5 секунд, предусмотреть смотровые панели.

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта):

в помещении для проведения праздников оборудовать места для лиц с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата менее 5% от общего количества мест, возможна установка индукционного контура); при необходимости рассмотреть оборудование аналогичных мест в группе.

Санитарно-гигиенические помещения:

оборудовать туалетные кабины в соответствии с нормативными требованиями (расширить дверные проемы, увеличить габариты, установить горизонтальные поручни, тревожную кнопку и т. д); оборудовать поручнями одну раковину у столовой зоны (п. 5.3 СП 59.13330.2012).

Система информации на объекте:

на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, и т. д.) (п. 5.5 СП 59.13330.2012).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, восстановление асфальтового покрытия на территории ДОУ
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, организационные мероприятия,
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, КР, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, организационные мероприятия
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт, организационные мероприятия,
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт, организационные мероприятия

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения частичных работ: июль-август 2030 года в рамках исполнения программы доступности объекта

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДУ-И (О, У, С, Г), ДУ-И (К).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласование на Комиссии: **не требуется**
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): не требуется
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов **не требуется**;
4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), **не имеется**

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации_____
(наименование сайта, портала)

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ, к паспорту
доступности ОСИ
от «30» ноября 2018 г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБДОУ детский сад «Ромашка» п. Лески Липецкая область, Краснинский район поселок Лески, улица Мира, дом 7

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1	- отсутствует нормативно размещённая информация об ОСИ	С,К,О	- установить информацию об ОСИ на входе на территорию, в т.ч. на въезде для служебного транспорта	Орг, ТСР, ТР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		2	не организованно информационное обеспечение для слабовидящих групп населения.	С,К,О	-установить декоративное ограждение выполняющее направляющую функцию, - обеспечить информационное сопровождение на путях движения;	ТР, Орг.
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	есть				К,О		
1.5	Автостоянка и парковка	нет			нет места для парковки инвалидов	К,О	отвести место для парковки инвалидов	ТР, Орг.
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональнойзоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	*ДП-И (Г,У,О), ВНД-И (С, К)*		1	Организационные мероприятия, текущий ремонт, ТСР

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ, к паспорту
доступности ОСИ
от «30» ноября 2018 г.

I Результаты обследования:
2. Вход в здание (главный)
МБДОУ детский сад «Ромашка» п. Лески Липецкая область, Краснинский район, поселок Лески, улица Мира, дом 7
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		2,3		С,О	-вдоль марша наружной лестницы установлены поручни в соответствии с нормативными требованиями. -установлены противоскользящее покрытие на края ступеней	
2.2	Пандус (наружный)	есть		2		К	-установлены пандусы на высоту входной площадки главного входа (п. 4.1.14 СП 59.13330.2012);	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		2		С	- установлена тактильная информация за 0,8 м перед дверным проёмом; - размещена кнопка вызова персонала (переговорного устройства) на нормативной высоте с закреплением ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МГН;	
2.4	Дверь (входная)	есть		1	-двери не оборудованы доводчиком с задержкой автоматического закрывания не менее 5	К, О, С	-двери оборудовать доводчиком с задержкой автоматического закрывания не менее 5 секунд.	ТР

					секунд.			
2.5	Тамбур	есть				К, О, С		
	ОБЩИЕ требования к зоне					Все		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	*ДП-И (О, Г, У), ВНД-И (С, К)*		1,2,3	Организационные мероприятия, текущий ремонт, ТСР

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
от «30» ноября 2018 г.

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
МБДОУ детский сад «Ромашка» п. Лески Липецкая область, Краснинский район, поселок Лески, улица Мира, дом 7
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть				все	- обозначены на схемах пути движения к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения	
3.2	Лестница (внутри здания)	нет						
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть			-Ширина дверей (а так же рабочего полотна двуполых дверей)	С,К,О	-увеличить ширину рабочего полотна дверей до	Орг, ТР

					менее 80 см. -Высота порогов 0-5 см.		нормативных значений. - снизить высоту порогов (не более 1,4 см один элемент порога) -обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации.	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть				все	обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения	Орг, ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне						- обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	*ДУ-И (О, Г, У,) ВНД-И (С, К)*			Организационные мероприятия, ТСР, текущий ремонт

Приложение 4
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
от «30» ноября 2018 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

МБДОУ детский сад «Ромашка» п. Лески Липецкая область, Краснинский район, поселок Лески, улица Мира, дом 7
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			- нет оборудованных санитарно-гигиенических помещений для МГН; (соответствующих нормативным требованиям)	К, С,О	оборудовать туалетных кабины в соответствии с нормативными требованиями (расширить дверные проемы, увеличить габариты, установить горизонтальные поручни, тревожную кнопку и т. д,); оборудовать поручнями одну раковину в столовой зоне. (п. 5.3 СП 59.13330.2012)	ТР
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть				все	Обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с	Орг,

							нарушениями зрения. Организовать несколько вешалок на высоте до 1,4 м.	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	*ДП-И (О, У, Г), ВНД-И (С, К)*			Организационные мероприятия, ТСР, текущий ремонт

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
от «30» ноября 2018 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации (и связи) на объекте

МБДОУ детский сад «Ромашка» п. Лески Липецкая область, Краснинский район, поселок Лески, улица Мира, дом 7
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть				все		
6.2	Акустические средства	нет				С		
6.3	Тактильные средства	есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации (и связи) на объекте	*ДУ-И (У, К,О), ВНД-И (Г,С)*			Организационные мероприятия, ТСР